



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione n. 70 / 2015 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Prot. corr. N-OP-14062/15-2015/17451

OGGETTO: Cod.opera 14062 - Ripristino muro di Villa Revoltella. Affidamento incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori delle opere strutturali al dott.ing. Fabio Marassi.
Parziale modifica art. 12) dello schema di contratto allegato alla determinazione dirigenziale n. 3772/2015.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che con determinazione dirigenziale n. 3772/2015 esecutiva il 09.12.2015 è stato approvato, fra l'altro, l'affidamento al dott.ing. Fabio Marassi dell'incarico per la progettazione esecutiva e per la direzione lavori delle opere strutturali per l'intervento di ripristino del muro di Villa Revoltella, nei termini stabiliti dallo schema di contratto sottoscritto dal professionista e allegato alla determinazione quale parte integrante;

rilevato che, per mero errore materiale, all'art. 12) "Determinazione e liquidazione onorari" i punti a) e b), che stabiliscono l'ammontare dell'acconto e del saldo e il momento della rispettiva liquidazione, sono stati erroneamente formulati;

atteso che per procedere alla stipula del contratto corretto con il professionista si è provveduto a riscrivere i due punti di cui sopra e a sottoporli al dott.ing. Fabio Marassi per la firma per accettazione;

ritenuto quindi di assumere un provvedimento formale per modificare parzialmente l'art. 12) dello schema di contratto di cui trattasi;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visto l'107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali”;

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della LR. 31 maggio 2002 n. 14 sono svolte dal Dirigente del Servizio dott.arch. Lucia Iammarino;

DETERMINA

- 1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa e come sotto riportato, i punti a) e b) dell'art. 12) “Determinazione e liquidazione onorari” dello schema di contratto allegato alla determinazione dirigenziale n. 3772/2015 e relativo all'incarico affidato al dott.ing. Fabio Marassi per la progettazione esecutiva e per la direzione lavori delle opere strutturali per l'intervento di ripristino del muro di Villa Revoltella:
 - a) **Euro 700,00 (settecento/00)** al netto del contributo previdenziale e I.V.A. a seguito della formale approvazione del progetto esecutivo dell'opera generale, completa del progetto strutturale e della relativa autorizzazione regionale. Il pagamento dell'onorario avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione che precede.
 - b) **Euro 980,00 (novecentoottanta/00)** al netto del contributo previdenziale e I.V.A. **a saldo**, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera generale. Il pagamento dell'onorario a saldo avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del collaudo delle strutture in argomento.
- 2) di dare atto che si è provveduto ad acquisire la firma del dott.ing. Fabio Marassi per l'accettazione dell'art. 12) modificato, conservato in atti;
- 3) di dare atto inoltre, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che il presente provvedimento non comporta spesa o riduzione d'entrata.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.arch. Lucia Iammarino

Trieste, *vedi data firma digitale*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA

CODICE FISCALE: MMRLCU61L49L113I

DATA FIRMA: 14/12/2015 18:18:29

IMPRONTA: B03C77FC84C87CC51C0F2856E79E6E6A3548C01A2031637E446B944B989E4C45
3548C01A2031637E446B944B989E4C45E884EB49189B4CECC51E74281C631CA4
E884EB49189B4CECC51E74281C631CA4D9D261EF0F61842FBF8F0933EC464DF4
D9D261EF0F61842FBF8F0933EC464DF434E102B4D4C3200CCD8692E0642C7BE3