



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT
PO IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 1364 / 2015

Prot. Corr. 7/5/2/1 - 10/2015 (1299)

OGGETTO: Stadio "Rocco" - esecuzione della verifica biennale dell' impianto di terra ai sensi del D.P.R. 462/2001, D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/2011 - "A.A.S. n° 1 Triestina" (Servizio Verifiche Periodiche) - impegno di spesa di euro 971,12 (i.v.a. compresa).

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra anche la gestione diretta di alcuni impianti sportivi, tra cui lo Stadio "Rocco", nel quale si svolgono tra l'altro manifestazioni sportive, gare e concerti, ambiente di lavoro per il personale comunale che opera nella struttura;

considerato che ai sensi del D.P.R. 462/2001, dell'art. 64 comma 1) lettera e) del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 151/2011 (misure di prevenzione e protezione antincendio), rientra fra gli obblighi del datore di lavoro e gestore provvedere affinché gli impianti siano debitamente controllati nel loro corretto funzionamento, ai fini della sicurezza dei lavoratori;

che relativamente all'impianto sportivo di cui all'oggetto si rende necessario procedere all'esecuzione della verifica biennale degli impianti di terra così come disposto dal D.P.R. 462/2001, che norma la materia;

che, come previsto dallo stesso D.P.R. 462/01, è facoltà per questo tipo di verifiche tecniche ricorrere ai servizi dell'"A.A.S. n° 1 Triestina" (Servizio Verifiche Periodiche) - V. Geppa, 8 (TS), riconosciuta ufficialmente quale soggetto abilitato e, nel caso specifico già a conoscenza dell'impianto elettrico in questione;

che le tariffe per questo tipo di interventi (pubblicate sul B.U.R. della Regione Friuli - Venezia Giulia) prevedono 3 tipologie di costo:

- una per la potenza impegnata (euro 640,00 + i.v.a.)
- una per la tipologia di consegna: Media Tensione (euro 136,00 + i.v.a.)
- una per la quantità di accessi (euro 20,00 + i.v.a.)

per un totale di euro 796,00 + i.v.a.;

tenuto conto che la prestazione in oggetto viene assunta in deroga alla normativa sull'esercizio provvisorio, in quanto rientra tra le spese a carattere continuativo indispensabili per il regolare funzionamento del servizio e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

richiamato il regolamento comunale per le spese in economia approvato con deliberazione consiliare n° 78 dd. 04/10/2014;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

vista la determinazione n° 13/2014 del Direttore del Servizio Sport circa la competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di affidare l'intervento di verifica periodica (di cui al D.P.R. 462/2001) dell'impianto elettrico dello Stadio "Rocco" all'"A.A.S. n° 1 Triestina" (Servizio Verifiche Periodiche) - V. Geppa, 8 (TS) per un importo complessivo di euro 971,12 (i.v.a. compresa);

2) di dare atto che la prestazione di cui al punto 1) verrà a scadenza nel 2015 per un importo di euro 971,12;

3) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa qualora riscontrata regolare e conforme alla prestazione eseguita.

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 971,12 (i.v.a. compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sotto conto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2015	00001765	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	00019	1332	00205	00022	C	971,12	2015:971,12

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Liliana MESSINA

Trieste, *vedi data firma digitale*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LILIANA MESSINA

CODICE FISCALE: MSSLLN59L52G273H

DATA FIRMA: 15/05/2015 15:38:54

IMPRONTA: AD867D608584680957552F9C8AB7CE1EDA81DFE450DE7111CE615EC63B6CCEE6
DA81DFE450DE7111CE615EC63B6CCEE624FD5573DECA073DFD80E88B4D4C5ABA
24FD5573DECA073DFD80E88B4D4C5ABAB60A8FBE6019E3B94B3BCEFD22361C6B
B60A8FBE6019E3B94B3BCEFD22361C6B7A9914B3B17396543E7B26A917FEBAAD