



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**AREA CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT**

REG. DET. DIR. N. 274 / 2014

Prot. Corr. 15/1/7 - 2/2013 (195)

OGGETTO: Stadio "Rocco" - interventi di riparazione e manutenzione tornelli ed interruttori elettrici - spesa complessiva Euro 20.212,96 (I.V.A. compresa)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione dello Stadio "Rocco", dove è importante intervenire con continuità e tempestività per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza, tenuto conto che l'impianto ospita eventi sportivi e non sportivi, anche di una certa rilevanza;

che con la dx 4712 dd. 18/12/2013 (imp. 2013/8079) è stato impegnato l'importo di Euro 52.000,00 (i.v.a. compresa) per l'esecuzione di interventi straordinari ed urgenti per il funzionamento dei tornelli e dell'impianto di videosorveglianza, interventi straordinari sull'impianto elettrico, nonché per l'acquisto di un macchinario per la manutenzione del manto erboso;;

che con il medesimo atto è stato stabilito di rimandare a successivi provvedimenti l'individuazione nel dettaglio degli interventi da eseguire e delle procedure per l'individuazione delle ditte appaltatrici;

che in particolare, si intende procedere ai seguenti interventi tecnici essenziali per evitare danni gravi e certi al patrimonio comunale e garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della struttura sportiva suddetta:

- 1) riparazione e manutenzione tornelli installati presso i varchi di ingresso
- 2) manutenzione interruttore installato presso la cabina di media tensione
- 3) sostituzione interruttore magneto termico generale alimentato dal gruppo elettrogeno;

che per quanto riguarda l'intervento di cui al punto 1) è stata individuata la ditta "Skidata S.r.l." – V. Giotto, 25 (BZ), ditta che possiede il "know how" per svolgere la prestazione specialistica in argomento, la quale ha preventivato un importo complessivo di Euro 3.703,92 (i.v.a. compresa);

che per quanto riguarda l'intervento di cui al punto 2) è stata individuata la ditta "ABB S.p.A. - V. Vittor Pisani, 16 (MI), ditta concessionaria degli interruttori in argomento la quale ha preventivato un importo complessivo di Euro 8.274,04 (i.v.a. compresa);

che per quanto riguarda l'intervento di cui al punto 3) è stata individuata la ditta "Install.Pro" – Loc. Dolina, 544 – S. Dorligo (TS), ditta appaltatrice della manutenzione degli impianti elettrici presso lo Stadio "Rocco" la quale ha preventivato un importo complessivo di Euro 8.235,00 (i.v.a. compresa);

preso atto che con successivi provvedimenti verranno definiti i dettagli per l'esecuzione di ulteriori interventi nell'ambito dello stanziamento in oggetto e verranno individuate le ditte appaltatrici;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

richiamato il regolamento comunale per le spese in economia approvato con deliberazione consiliare n° 78 dd. 04/10/2004;

DETERMINA

1) di affidare l'intervento di riparazione e manutenzione dei tornelli alla ditta "Skidata S.r.l." – V. Giotto, 25 (BZ) per un importo complessivo di Euro 3.703,92 (i.v.a. compresa) che trova copertura all'imp. 2013/8079;

2) di affidare l'intervento di sostituzione di un interruttore magnetico termico alla ditta "Install.Pro" – Loc. Dolina, 544 – S. Dorligo (TS) per un importo complessivo di Euro 8.235,00 (i.v.a. compresa) che trova copertura all'imp. 2013/8079;

3) di affidare l'intervento di manutenzione di un interruttore di media tensione alla ditta "ABB S.p.A. - V. Vittor Pisani, 16 (MI) per un importo complessivo di Euro 8.274,04 (i.v.a. compresa) che trova copertura all'imp. 2013/8079;

4) di dare atto che i dettagli per l'esecuzione di ulteriori interventi nell'ambito dello stanziamento in oggetto verranno definiti con successivi provvedimenti, con i quali verranno anche individuate le ditte appaltatrici;

5) di dare atto, altresì:

- che la spesa in oggetto è essenziale per evitare danni gravi e certi al patrimonio comunale e garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti dello stadio;

- che il Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il quinquennio 2013-2017 del Comune di Trieste non prevede attualmente la capacità di pagamento per detta spesa e che, pertanto, il pagamento potrà essere effettuato solo a seguito della disponibilità di spazi finanziari compatibili con il vincolo del patto di stabilità;

- che la scrivente area si attiverà a chiedere la relativa variazione al Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il quinquennio 2013-2017 quando saranno disponibili spazi finanziari;

6) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte appaltatrici, qualora riscontrate regolari e conformi alle prestazioni erogate.

7) di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 20.212,96 (i.v.a. compresa) agli impegni seguenti:

Anno	Impegno	Descrizione	Cap	Importo	SIOPE	Mov. Cont.	Note
2014	20130008079	I3037 Lavori urgenti per la sicurezza dello stadio comunale Nereo Rocco - fin. trasf. reg. - (cap.2610/E) 15/1/7 - 1/2013 (4493)	00012016	3.703,92	2115	94787	Skidata S.r.l.
2014	20130008079	I3037 Lavori urgenti per la sicurezza dello stadio comunale Nereo Rocco - fin. trasf. reg. - (cap.2610/E) 15/1/7 - 1/2013 (4493)	00012016	8.235,00	2115	94791	Install.Pro
2014	20130008079	I3037 Lavori urgenti per la sicurezza dello stadio comunale Nereo Rocco - fin. trasf. reg. - (cap.2610/E) 15/1/7 - 1/2013 (4493)	00012016	8.274,04	2115	94789	ABB S.p.A.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Adriano DUGULIN

Trieste, vedi data firma digitale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADRIANO DUGULIN

CODICE FISCALE: DGLDRN55D13L424B

DATA FIRMA: 28/01/2014 11:38:20

IMPRONTA: 1352B16C33C637CACACE10F0E38B6FC7008D1B294C8DA3C6018ADD1299F1A831
008D1B294C8DA3C6018ADD1299F1A831408FBC65FC7F35B5AA9801C665C18F31
408FBC65FC7F35B5AA9801C665C18F315D856738266257340D900126E8E7B1BB
5D856738266257340D900126E8E7B1BBC9903155C9EC85CCC4A95481304AC113