



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT
PO IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 2740 / 2013

Prot. corr. 16/2/5-2/2013 (sez. 2967)

OGGETTO: Stadio comunale Nereo Rocco danneggiamento palo con telecamera impianto videosorveglianza, affidamento intervento di ripristino ditta Calzavara Spa, spesa euro 1.421,30 (iva compresa)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nella notte tra il 21 e il 22 agosto u.s. a causa di un incidente stradale è stato danneggiato un palo di sostegno di una delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza a servizio dello stadio Rocco, posizionato in via Flavia angolo via Miani;

che per quanto riguarda il palo è intervenuta ACEGAS, mentre per quanto riguarda il danno alla telecamera è stata contattata con urgenza la ditta Calzavara S.p.A., con sede a Brasiliano (UD) in via Corecian n. 6, che ha recentemente eseguito interventi di adeguamento e di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, invitandola a presentare un preventivo di spesa per il ripristino dell'apparecchiatura danneggiata e della funzionalità dell'impianto stesso;

che la ditta interpellata ha preventivato per l'esecuzione degli interventi di ripristino, compresi gli interventi di riattestazioni fibra ottica, configurazione, prove impianto e collaudo, la spesa di euro 1.165,00.- (I.V.A. esclusa);

considerato che necessita provvedere con urgenza al ripristino dell'impianto di videosorveglianza dello stadio per garantire l'utilizzo della struttura in condizioni di sicurezza e consentire il regolare svolgimento delle attività sportive;

che l'intervento in argomento non trova riscontro nell'ambito delle prestazioni presenti sul MEPA;

ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta Calzavara l'esecuzione dell'intervento in oggetto e di impegnare la relativa spesa di euro 1.165,00.-, più euro 256,30.- per l'onere I.V.A. al 22%, per complessivi euro 1.421,30.-;

visti lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l'art. 131 recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno ed il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la determinazione dirigenziale n. 12/2012 del Direttore del Servizio Sport circa la competenza all'adozione dell'atto;

richiamato il regolamento comunale per le spese in economia approvato con deliberazione consiliare n. 78 dd. 4.10.2004;

DETERMINA

- 1) di affidare alla ditta Calzavara S.p.A., con sede a Brasiliano (UD) in via Corecian n. 6, l'esecuzione degli interventi di ripristino della telecamera dell'impianto di videosorveglianza a servizio dello stadio Rocco, danneggiata a seguito di un incidente stradale, come specificato in premessa, per l'importo di euro 1.165,00.- , più euro 256,30.- per l'onere I.V.A. al 22%, per complessivi euro 1.421,30.-, sulla base del preventivo presentato dalla ditta medesima e conservato in atti;
- 2) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice, qualora riscontrate regolari e conformi alle prestazioni eseguite.

- 3) di impegnare la spesa di euro 1.421,30.- al seguente capitolo di spesa del bilancio corrente:

2013	00001765	PRESTAZIONI	M5003	00019		00205	00022	C	1.421,30	
------	----------	-------------	-------	-------	--	-------	-------	---	----------	--

		DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Trieste, *vedi data firma digitale*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LILIANA MESSINA

CODICE FISCALE: MSSLLN59L52G273H

DATA FIRMA: 29/08/2013 09:37:01

IMPRONTA: 42AF0DA87B0BE00DFD5D66AF63677742CB384FC65BD1FFF89C709016993C4D5A
CB384FC65BD1FFF89C709016993C4D5A0E781673DD9DAF9B324655D219B971CF
0E781673DD9DAF9B324655D219B971CFA8FB9D9584C40C6875951ACF017952CB
A8FB9D9584C40C6875951ACF017952CBEB2A36B3774E55FE21108015845EF2A1