



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E
PROGETTI CULTURALI

REG. DET. DIR. N. 3597 / 2015

Prot. corr.1722/15 XVII/A-4

OGGETTO: Ripristino delle funzionalità domotiche dell'impianto elettrico del Civico museo della Risiera di San Sabba, Monumento nazionale danneggiate e/o limitate dopo l'alluvione del 15 ottobre 2014. CIGZ741734C6A

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso:

che alle prime ore del 15 ottobre 2014 a Trieste si è scatenato un nubifragio che è stato particolarmente violento nel rione di Valmaura/San Sabba al punto che presso il Civico museo della Risiera di San Sabba, Monumento nazionale si è verificato l'allagamento del cortile interno e degli ambienti del pianoterra e che l'impianto elettrico dell'intero comprensorio ha subito ingenti danni;

Dato atto che:

L'Amministrazione Comunale ha affidato un servizio in "Global Service" della durata quinquennale per la gestione e l'amministrazione, le manutenzioni edili ed impiantistiche degli edifici a destinazione Uffici, Musei, Assistenziali e Bagni Pubblici in proprietà e disponibilità del Comune di Trieste, ad una A.T.I. composta dalle seguenti Imprese: SIRAM S.p.a. (Capogruppo) - CNS Soc. Coop. (Mandante) - SINERGIE S.p.a. (Mandante) - BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT S.r.l. (Mandante), come da determinazione dirigenziale n. 859 dd. 13.3.2013;

Visto che:

la SIRAM s.p.a. di cui al paragrafo precedente, nell'ambito dell'appalto di cui sopra, ha effettuato molteplici interventi nei giorni, settimane e mesi successivi all'evento al fine di mettere in sicurezza l'impianto elettrico e ripristinare le funzionalità essenziali dello stesso senza però attuare un ripristino completo e duraturo dell'impianto medesimo in quanto, a causa della straordinarietà dell'evento e della gravità del danno cagionato, tali prestazioni si configuravano in prestazioni non contemplate nell'appalto;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Masau Dan	Tel: 040 675 4295	E-mail: MASAU@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Francesco Fait	Tel: 040 826202	E-mail: FAIT@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Francesco Fait	Tel: 040 826202	E-mail: FAIT@comune.trieste.it	

Considerato:

che la ditta Siram s.p.a. avente sede a Milano in via Bisceglie 95 (P.IVA 08786190150) ha prodotto un preventivo, conservato agli atti, nel quale alla voce 'Sostituzione apparecchiature domotica' vengono identificate le prestazioni utili al ripristino delle apparecchiature domotiche costituenti la centralina di comando dell'impianto elettrico per la somma di Euro 5.733,93 oneri per la sicurezza pari a 144,25 Euro inclusi ed IVA al 22% esclusa;

Ritenuto:

di affidare alla citata ditta SIRAM il servizio di "Sostituzione di apparecchiature domotiche" per la somma complessiva di Euro 6.995,40 (oneri per la sicurezza e Iva al 22% inclusa), ritenuta congrua dalla scrivente Direzione di Servizio, alla luce dell'esistenza dell'appalto citato in precedenza e delle circostanze che la ditta SIRAM, avendo in carico la manutenzione degli impianti elettrici e speciali del Civico museo della Risiera di San Sabba, Monumento nazionale, possiede la necessaria conoscenza dei luoghi nonché dell'impianto elettrico medesimo, sul quale ha inoltre già effettuato le riparazioni di emergenza citate in apertura;

dato atto:

che i documenti della sicurezza per le prestazioni di cui al presente atto fanno capo all'appalto di cui al punto precedente;

visti:

la Deliberazione Consiliare n. 37 dd. 15.9.2015, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il Bilancio pluriennale 2015 - 2017 e la Relazione revisionale e programmatica 2015 - 2017, nonché il Programma delle attività istituzionali dell'Ente;

il Regolamento Comunale per le spese in economia ed in particolare l'art. 7, lettera A) che prevede si possa procedere ad affidamento diretto in tutti i casi in cui i lavori, le forniture o i servizi in economia non superino l'importo di euro 20.000,00 Iva esclusa;

l'art. 125, comma 8, ultimo periodo e l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 (integrato e modificato con la legge 106/2011) ai sensi dei quali per lavori/servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

i decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

gli artt. 30 e 31 lettera F) del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 77 dd. 04.10.2004;

l'art. 107 e 147bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Masau Dan	Tel: 040 675 4295	E-mail: MASAU@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Francesco Fait	Tel: 040 826202	E-mail: FAIT@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Francesco Fait	Tel: 040 826202	E-mail: FAIT@comune.trieste.it	

dato atto:

che la spesa di cui al presente provvedimento verrà a scadenza nel corrente anno 2015:

DETERMINA

1. di approvare la spesa di Euro 6.995,40 (oneri per la sicurezza pari a Euro 144,25 e Iva al 22% inclusi) per un servizio di sostituzione di apparecchiature domotiche dell'impianto elettrico del Civico museo della Risiera di San Sabba, Monumento nazionale rimaste danneggiate in conseguenza all'allagamento del 15 ottobre 2015;
2. di affidare il servizio di cui sopra alla ditta Siram s.p.a. avente sede a Milano in via Bisceglie 95 (P.IVA 08786190150) per la somma di Euro 6.995,40 (oneri per la sicurezza pari a Euro 144,25 e Iva al 22% inclusi);
3. di autorizzare la liquidazione della fattura alla ditta aggiudicataria, previo accertamento della regolarità e conformità della stessa alle prestazioni eseguite;
4. di dare atto che il suddetto servizio verrà a scadenza nel corrente anno 2015;
5. di dare atto che i documenti della sicurezza per le prestazioni di cui al presente atto fanno capo all'appalto gi in essere del servizio in ? lopal Service  della durata quinquennale per la gestione e l'amministrazione, le manutenzioni edili ed impiantistiche degli edifici a destinazione Uffici, Musei, Assistenziali e Bagni Pubblici in propriet e disponibilit  del Comune di Trieste, ad una A.T.I. composta dalle seguenti Imprese: SIRAM S.p.a. (Capogruppo) - CNS Soc. Coop. (Mandante) - SINERGIE S.p.a. (Mandante) - BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT S.r.l. (Mandante), come da determinazione dirigenziale n. 859 dd. 13.3.2013;
6. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.995,40 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sotto conto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2015	00001600	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO	M1051	00019	1306	00604	00014	C	6.995,40	2015 : 6.995,40

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Masau)

Trieste, vedi data firma digitale

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Masau Dan	Tel: 040 675 4295	E-mail: MASAU@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Francesco Fait	Tel: 040 826202	E-mail: FAIT@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Francesco Fait	Tel: 040 826202	E-mail: FAIT@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA MASAU

CODICE FISCALE: MSAMRA51T59E0980

DATA FIRMA: 20/11/2015 15:38:15

IMPRONTA: 32D7C58B160CB9978C21B3D6FBA326F11FF6F8DA2C55E66A891BBAAA35981986
1FF6F8DA2C55E66A891BBAAA3598198697B3CF4200C22446590CD0612EDDA129
97B3CF4200C22446590CD0612EDDA129A1AACDAA1626128B0D2371C098113210
A1AACDAA1626128B0D2371C098113210DCEF83B5790C502618CF3F5D6AC07F26