



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT
PO IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 3410 / 2013

Prot. Corr. 27/2/2 - 372/06 (3607)

OGGETTO: Campo sportivo comunale "Draghicchio" di Cologna - intervento videoispezione e pulizia rete fognaria - ditta Pertot - spesa euro 976,00 (I.V.A. compresa).

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che tra le competenze del Servizio Sport rientra la gestione, direttamente o tramite concessione a terzi, di impianti sportivi di proprietà comunale, tra i quali il campo sportivo Draghicchio di Cologna, gestito in regime di concessione dall'ATI facente capo alla UISP;

rilevato che presso il campo sportivo in oggetto si sono verificati negli ultimi tempi inconvenienti igienici causati da frequenti otturazioni degli scarichi dei servizi degli spogliatoi, provocando disagio all'utenza, come segnalato dal concessionario dell'impianto, che deve chiedere spesso l'intervento di una ditta specializzata per gli interventi di disotturazione;

che, considerato il continuo ripresentarsi del problema, è stata rilevata la necessità di far eseguire una videoispezione della rete fognaria per individuare la zona ostruita, al fine di programmare un intervento di manutenzione straordinaria mirato all'eliminazione del problema;

che pertanto è stata effettuata una ricerca di mercato per individuare una ditta disposta ad intervenire per eseguire una videoispezione della rete fognaria interessata e un intervento di pulizia con estrema urgenza, tenuto conto che si è appena verificato un episodio di occlusione, che potrebbe pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività programmata presso l'impianto sportivo;

rilevato che la ditta Pertot srl, con sede a Trieste in via del Ponticello n. 29, si è dichiarata disposta ad intervenire immediatamente per l'esecuzione della videoispezione della tubazione con telecamera a spinta e rilascio filmato in dvd e la pulizia della tubatura con canaljet per una spesa presunta di euro 800,00.- (I.V.A. esclusa);

ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento alla ditta Perot s.r.l. dell'esecuzione degli interventi in oggetto e di impegnare la relativa spesa di euro 800,00.- più euro 176,00.- per l'onere I.V.A. al 22% per complessivi euro 976,00.- su apposito capitolo del bilancio corrente;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

richiamato il regolamento comunale per le spese in economia approvato con deliberazione consiliare n. 78 dd. 4.10.2004;

vista la determinazione dirigenziale n. 12/2012 del Direttore del Servizio Sport circa la competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, alla ditta Pertot s.r.l., con sede a Trieste in via del Ponticello n. 29, l'esecuzione presso il campo sportivo comunale Draghicchio di Cologna della videoispezione di un tratto della tubazione dello scarico fognario dei servizi degli spogliatoi con telecamera a spinta e rilascio filmato in dvd, nonché la pulizia della tubatura con canaljet, per una spesa presunta di euro 800,00 (I.V.A. esclusa);

2) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice, qualora riscontrate regolari e conformi alle prestazioni eseguite.

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 976,00 (i.v.a. compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sottoconto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2013	00001765	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	00019	1314	00205	00022	C	976,00	

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Liliana MESSINA

Trieste, vedi data firma digitale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LILIANA MESSINA

CODICE FISCALE: MSSLLN59L52G273H

DATA FIRMA: 17/10/2013 13:48:57

IMPRONTA: 4A46D0E2F389F79014A72504F9D910944B19A11D0B72409450C663FD6B0960E4
4B19A11D0B72409450C663FD6B0960E4389280933185816AA7874221DE400747
389280933185816AA7874221DE40074785CD245495BECB14B664D35C476A3BDC
85CD245495BECB14B664D35C476A3BDCD740A5CB7F1B45149D25434B4F099E0A